

安宁市交通运输局公路交通安全隐患点公示

序号	县（市）区	道路类型	点段、路口名称	起点桩号-止点桩号	经纬度信息	整治长度	隐患问题	整治措施 （明确标志标线、减速带、警示灯等交通安全设施具体数量）	整治责任单位	整治责任人
1	安宁市	国道	G320鸿杰电力路口	K2792+250m—K2792+350m	起点：经度102.436654，纬度24.928536； 止点：经度102.435244，纬度24.928197	200米	接近路口处道路双向路面无减速震旦带	增设双向路面减速震旦带各3组	市交通运输局	金吉良
2	安宁市	国道	G320K2792+800m	K2792+800m	经度102.430869，纬度24.928066	0米	注意行人交通标志牌设置位置不合理，被绿植遮挡	重新设置标志牌位置	市交通运输局	金吉良
3	安宁市	国道	G320K2794+850m	K2794+900m	经度102.409985，纬度24.928209	0米	限制速度30交通标志牌被绿植遮挡	修剪绿植	市交通运输局	金吉良
4	安宁市	国道	G320草铺平地哨村路口	K2795+180m—K2795+200m	起点：经度102.407803，纬度24.929387； 止点：经度102.407135，纬度24.929689	50米	路测绿植遮挡交通标牌	修建遮挡标志标牌绿植	市交通运输局	金吉良

5	安宁市	国道	G320云南交通运输职业学院后门公交站台	K2792+350m	经度 102.435348 ， 纬度 24.928393	0米	公交站台设置不合理，公交车在慢车道内停靠，候车人员在行车道内等候及翻	建议设置港湾式公交站台，合理调整公交站台位置	市交运局	金吉良
6	安宁市	国道	G320麒麟路口公交站台	K2793+100m	经度 102.427887 ， 纬度 24.928019	0米	公交站台设置不合理，公交车在慢车道内停靠，候车人员在行车道内等候及翻	建议设置港湾式公交站台，合理调整公交站台位置	市交运局	金吉良
7	安宁市	国道	G320创辉路口公交站台	K2794+850m	经度 102.410464 ， 纬度 24.928025	0米	公交站台设置不合理，公交车在慢车道内停靠，候车人员在行车道内等候及翻	建议设置港湾式公交站台，合理调整公交站台位置	市交运局	金吉良
8	安宁市	国道	G320平地哨坡脚公交站台	K2795+400m	经度 102.405307 ， 纬度 24.930289	0米	公交站台设置不合理，公交车在慢车道内停靠，候车人员在行车道内等候及翻	建议设置港湾式公交站台，合理调整公交站台位置	市交运局	金吉良
9	安宁市	国道	G320利之源公交站台	K2796+50m	经度 102.399436 ， 纬度 24.931373	0米	公交站台设置不合理，公交车在慢车道内停靠，候车人员在行车道内等候及翻	建议设置港湾式公交站台，合理调整公交站台位置	市交运局	金吉良

10	安宁市	国道	G320草铺立交东向西草铺匝道	K2797+100M	起点：经度102.390717，纬度24.930817； 止点：经度102.387976，纬度24.930573	30米	路面标线淡化，时有车辆因对道路不熟逆向行驶	漆划标线	市交通运输局	金吉良
11	安宁市	国道	G320草铺下麒麟村红绿灯口	K2793+20M	经度：102.428500，纬度：24.927952	0米	传送带反光标识缺失，爆闪灯损坏，防撞桶	更换爆闪灯、防撞桶粘贴反光标识	市交通运输局	金吉良
12	安宁市	国道	G320草铺金地华工路段	K2799+500M	经度：102.366400，纬度：24.929435	0米	限高架无爆闪灯	增设爆闪灯	市交通运输局	金吉良
13	安宁市	国道	G320草铺K2803+800M处	K2803+800M	经度：102.348094，纬度：24.957802	0米	天桥无爆闪灯；无反光标识；限高标志不完善	增设爆闪灯；粘贴反光标识，完善限高标志	市交通运输局	金吉良
14	安宁市	国道	G320草铺安禄公路西向东白土村路段	K2801+50M	经度：102.356686，纬度：24.938871	0米	限高架无爆闪灯；无反光标识	增设爆闪灯；粘贴反光标识	市交通运输局	金吉良
15	安宁市	国道	G320云天化后门	K2800+100M	经度：102.364025，经度：24.933373	0米	跨公路管道架无爆闪灯；无反光标识	增设爆闪灯；粘贴反光标识	市交通运输局	金吉良
16	安宁市	国道	G320安禄公路西向东中石油西进场	K2797+800M	经度：102.374177，纬度：24.926558	0米	标志牌被遮挡	拆除遮挡设置重复标志牌	市交通运输局	金吉良
17	安宁市	乡道	安禄公路云聚能新材料有限公司路口	K2799+50M-K2799+100M	经度：102.371223，纬度：24.927406	50米	无路口标志、限速标志、减速震旦带	增设T型路口标志	市交通运输局	金吉良
18	安宁市	国道	安禄公路与老国道320线交叉路口	K2805+100-K2805+200	经度：102.337289，纬度：24.0966017	100	减速震旦带已破损，无警示灯提示	需重新设置减速震旦带，增设警示爆闪灯	市交通运输局	金吉良

19	安宁市	国道	G320 K2799+100 处	K2799+100	经度： 102.353834 ， 纬度： 24.945392	0	过往车辆车速过快，无减速减速震旦带	更换破损路测波形护栏	市交运局	金吉良
20	安宁市	国道	安禄公路金地化工红路灯路口西口（禄祿至安	K2800+600M	经度： 102.365696 ， 纬度： 24.929601	0	标志牌设置重复，且被绿植遮挡。	拆除一块设置重复T型路口，修剪绿植	市交运局	金吉良
21	安宁市	国道	县草K7+780	K7+780M-K7+785M	经度： 102.390457 ， 纬度： 24.922661	5	有路口，无五小工程，有车辆行人出入	完善五小工程	市交运局	金吉良
22	安宁市		安宁市麒麟路快咻驾校路口		起点：经度： 102.436818 ， 纬度： 24.889806； 终点：经度： 102.436055 ， 纬度： 24.890491	100米	1、安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1、重新漆划或补全该路口人行横道标线； 2、路口南北两端来车方向设置减速带或震荡带（共计2段），路口来车方向100米、50米设置行人横过道路警告标志（共计	市交运局	金吉良

23	安宁市		安宁市麒麟路金湖盛景路口		起点：经度：102.436612，纬度：24.891364； 终点：经度：102.435612，纬度：24.891364	100米	1、安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善； 2、学校周边公路安全设施缺失	1、重新漆划或补全该路口人行横道标线； 2、路口南北两端来车方向及路口东侧来车方向设置减速带或震荡带（共计2段），路口来车方向100米、50米设置行人横过道路警告标志（共计6块）； 3、路口南北两端来车方向及路口东侧来车方向设置“学校区减速慢行”警告标志（共计3块）； 4、修剪路口处遮挡交通标志的树枝	市交运局	金吉良
24	安宁市		安宁市麒麟路原特战基地路口		起点：经度：102.429150，纬度：24.903121； 终点：经度：102.428566，纬度：24.904532	100米	安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1.重新漆划或补全该路口交通标线； 2.在路口设置交通信号灯（1处）； 3.修剪路口处遮挡交通标志的树枝。	市交运局	金吉良

25	安宁市		安宁市安八线耳目村村口路段		起点：经度：102.432579，纬度：24.836268； 终点：经度：102.434227，纬度：	100米	路口“五小工程”不完善	完善五小工程	市交运局	金吉良
26	安宁市		安宁市鸣二公路深箐沟路段		起点：经度：102.443048，纬度：24.770326； 终点：经度：102.443159，纬度：24.770280	150米	1、安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1、重新漆划或补全道路交通标线标线； 2、道路弯道来车方向增设禁止超车交通标志； 3.道路临崖路段增设安全防护装置。	市交运局	金吉良
27	安宁市		安宁市安八线甸东村路段		起点：经度：102.433544，纬度：24.800763； 终点：经度：102.434265，纬度：	100米	弯道内侧绿植遮挡视线	修建弯道内侧遮挡视线绿植	市交运局	金吉良
28	安宁市		安宁市安八线慈云寺路段		起点：经度：102.431163，纬度：24.837737； 终点：经度：102.432586，纬度：	100米	安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1、重新漆划或补全道路交通标线标线； 2.道路临崖路段增设安全防护装置。	市交运局	金吉良

29	安宁市		安宁市安八线鸣矣河加油站路段		起点：经度：102.424250，纬度：24.784364； 终点：经度：102.424047 纬度	100米	路段内无村庄提示标志	设置村庄交通标志	市交通运输局	金吉良
30	安宁市		安宁市安八线顶头弯村路段		起点：经度：102.420074，纬度：24.765700； 终点：经度：102.4200242 纬度：24.766006	100米	安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1.路口处的凸面镜损坏，跟换损坏的凸面镜。	市交通运输局	金吉良
31	安宁市		安宁市安八线与鸣二公路交叉路口		起点：经度：102.430121，纬度：24.794905； 终点：经度：102.429708 纬度	50米	绿植遮挡交通标志牌	修剪遮挡标志的树枝。	市交通运输局	金吉良
32	安宁市		安宁市安八线德兴村路口		起点：经度：102.430132，纬度：24.794603； 终点：经度：102.429447 纬度	50米	绿植遮挡交通标志牌	修剪遮挡标志的树枝。	市交通运输局	金吉良
33	安宁市		安宁市安八线小高山三岔路口		起点：经度：102.434400，纬度：24.821065； 终点：经度：102.434465 纬度	50米	弯道内侧绿植遮挡视线	修剪弯道内侧遮挡视线绿植	市交通运输局	金吉良

34	安宁市		安宁市县八公路与摩礼公路交叉路口（礼义村）路段		起点：经度：102.425844，纬度：24.848258； 终点：经度：102.425598 纬度	50米	绿植遮挡交通标志牌	修剪遮挡标志的树枝。	市交通运输局	金吉良
35	安宁市		安宁市九五公路后厂村路段		起点：经度：102.446132，纬度：24.834588； 终点：经度：102.446215 纬度	100米	安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1.路面损坏严重，修补损坏路面	市交通运输局	金吉良
36	安宁市		安宁市九五公路新龙潭村路段		起点：经度：102.447412，纬度：24.835121； 终点：经度：102.447812 纬度	100米	安全防护设施不足，路口“五小工程”不完善	1.路面损坏严重，修补损坏路面	市交通运输局	金吉良
37	安宁市		安宁市县草公路与西北连接线交叉路口		起点：经度：102.405795，纬度：24.850018； 终点：经度：102.406759 纬度	100米	该路口交通标线缺失	完善该路口交通标线	市交通运输局	金吉良
38	安宁市		安宁市九五公路与县耳公路交叉路口		起点：经度：102.441587，纬度：24.835994； 终点：经度：102.441754 纬度	100米	路段警示提示不足	完善警示提示标志	市交通运输局	金吉良

39	安宁市		安宁市摩礼公路双福村路段		起点：经度：102.423916，纬度：24.847236； 终点：经度：102.423409，纬度：24.847236	150米	村庄提示标志不全	设置村庄标志。	市交运局	金吉良
40	安宁市		安宁市摩礼公路马厂村路段		起点：经度：102.484512，纬度：24.875412； 终点：经度：102.4484587，纬度：24.875412	50米	路口“五小工程”不完善	完善五小工程及安装村庄标志	市交运局	金吉良
41	安宁市		安宁市摩礼公路曾冲村路段		起点：经度：102.471256，纬度：24.861478； 终点：经度：102.473694，纬度：24.861478	50米	路口“五小工程”不完善	完善五小工程	市交运局	金吉良
42	安宁市		安宁市摩礼公路大地村路段		起点：经度：102.467712，纬度：24.859941； 终点：经度：102.4469871，纬度：24.859941	50米	路口“五小工程”不完善	完善五小工程	市交运局	金吉良
43	安宁市		安宁市县八一级公路曾冲村路段		起点：经度：102.378749，纬度：24.790415； 终点：经度：102.378425，纬度：24.790415	50米	出村口右侧绿植遮挡视线	修剪出村口右侧遮挡视线绿植	市交运局	金吉良

44	安宁市		安宁市县八 一级公路马 厂村交叉路 口		起点: 经 度: 102.366669 , 纬度: 24.771090; 终点: 经 度: 102.365144 纬度	50米	路口隐患大	建设信号灯 及电警	市交运局	金吉良
45	安宁市		安宁市县草 公路超限检 测站路口		起点: 经 度: 102.405890 , 纬度: 24.850219; 终点: 经 度: 102.405890 纬度	50米	路口交通标 线缺失	1.完善路口交 通标线; 2.校 正倾斜交通 标志	市交运局	金吉良
46	安宁市		安宁市县八 公路与三泊 路交叉路口		起点: 经 度: 102.418642 , 纬度: 24.858141; 终点: 经 度: 102.418679 纬度	50米	路口交通标 志标线缺失 及警示提示 不足	完善交通标 志标线及提 示标牌	市交运局	金吉良
47	安宁市		安宁市安白 线天宁矿粉 加工厂急弯 路段		起点: 经 度: 102.396785 , 纬度: 24.804419; 终点: 经 度: 102.397442 纬度	50米	交通标志缺 失	设置禁止超 车及弯道标 志	市交运局	金吉良
48	安宁市		安宁市安白 线与西北连 接线交叉路 口		起点: 经 度: 102.398794 , 纬度: 24.805001; 终点: 经 度: 102.398794 纬度	50米	交通标志缺 失	设置Y字路口 标志, 修复 爆闪灯	市交运局	金吉良

49	安宁市		安宁市西北 连接线小红 祥村路口		起点：经 度： 102.403645 ， 纬度： 24.858613； 终点：经 度： 102.404273 纬度	100米	路口“五小工 程”不完善	完善五小工 程	市交运局	金吉良
50	安宁市		S215倘新线 双湄村红绿 灯口		经度： 102.293371 纬度： 25.008638	300米	道路标志标 线不清晰	完善道路标 志标线	市交运局	金吉良
51	安宁市	国道	安禄公路三 道沟51红绿 灯口		起点： E102.335987 N24.966255 止点： E102.334762 N24.966342	3米	信号灯灯杆 反光贴缺失	重新粘贴反 光条	市交运局	金吉良
52	安宁市	国道	安禄公路水 井湾村禄膝 往草铺方向	K2806+500M -K2805+0M	起点： E102.330443 N24.967684 止点： E102.332655 N24.967214	500米	雨天路滑、 事故多发	增设道路易 滑、事故多 发标识牌、 为该路段路 面做防滑处 理	市交运局	金吉良
53	安宁市		安宁市和山 公路与石安 公路（G245 国道）交叉 口 K1657+800m - K1658+100m 处	K1657+800m - K1658+100m	起点：经 度： 102.522477 纬度： 24.939572 止点：经度： 102.515162 纬度： 24.933758	300米	标志设置不 足，无车辆 出入标志	增设“前方有 车辆出入， 请小心慢行” 标志。	市交运局	金吉良
54	安宁市		安宁市G245 石安公路小 河边村路 K1657+200m - K1657+800m 处路段	K1657+200m - K1657+800m	起点：经 度： 102.522477 纬度： 24.939572 止点：经度： 102.521015 纬度： 24.938988	600米	安全防护设 施不足，车 速过快	增设“前方道 路施工，请 向右变道”标 志。	市交运局	金吉良

55	安宁市		安宁市新发村小明星幼儿园门口 K10+826m-k11+26m处路段	K10+826m-k11+26m	起点：经度： 102.46115 纬度： 24.97105 止点：经度： 102.50222 纬度： 24.92885	200米	学校区域警示牌破损	修复矫正学校区域警示牌	市交通运输局	金吉良
56	安宁市		安宁市昆碗中路与安温路交叉路口，由西向东方向左侧第一车道路段		起点：经度 102.491812 纬度 24.928855 止点：经度 102.491912 纬度 24.928816	5米	指示箭头清除不全，容易导致车辆逆行发生碰撞。	清除多余指示箭头	市交通运输局	金吉良
57	安宁市		安宁市和平大道与石安公路交岔口北口		起点：经度： 102.504264 纬度： 24.929169 止点：经度： 102.504302 纬度： 24.929112	30米	警示提示不足	摆放施工路段，注意行人标志牌	市交通运输局	金吉良
58	安宁市		安宁市和平大道与安海路交岔口盐矿路口东口 and 南口		起点：经度： 102.507938 纬度： 24.929682 止点：经度： 102.507731 纬度： 24.929677	30米	警示提示不足	摆放施工路段，注意行人标志牌	市交通运输局	金吉良
59	安宁市		安宁市石安公路和平村收费站立交桥上端匝道口路段		起点：经度： 102.520365 纬度： 24.938658 止点：经度： 102.520510 纬度： 24.938724	5米	中心隔离设施被私自移开，有电动车在此掉头容易出现伤人交通事故	加固此处隔离设施	市交通运输局	金吉良

60	安宁市		安宁市石安公路和平村收费站立交上方路段		起点：经度：102.520135 纬度：24.938526 止点：经度：102.520220 纬度：24.938550	40米	此处西向东方向中央隔离墩末尾路口交汇处没有设置引导指示牌，车速过快易发生事故	合理设置引导指示牌和反光标志	市交运局	金吉良
61	安宁市		安宁市石安公路与和平西路交岔口路段		起点：经度：102.499596 纬度：24.928169 止点：经度：102.499580 纬度：24.928072	20米	原路口被围挡	恢复原路口	市交运局	金吉良
62	安宁市		安宁市石安公路与和平西路交岔口路口		起点：经度：102.499588 纬度：24.928255 止点：经度：102.499596 纬度：24.928169	30米	警示提示不足	摆放施工路段，注意行人标志牌	市交运局	金吉良
63	安宁市		安宁市石安公路与和平西路交岔口路口		起点：经度：102.499550 纬度：24.928102 止点：经度：102.499963 纬度：24.928456	10米	警示提示不足	摆放施工路段，注意行人标志牌	市交运局	金吉良
64	安宁市	省道	昆孟线K8路段村庄路口		经度：102.511489 纬度：24.868187	500M	交通标志缺失	增设下陡坡标志牌	市交运局	金吉良
65	安宁市	省道	昆孟线S215小黄塘村路口路段		经度：102.512196 纬度：24.866985	150M	交通标志破损	修复矫正或清洁交通标志	市交运局	金吉良

66	安宁市	省道	昆孟线小黄塘村口弯道		经度： 102.512627 纬度： 24.866144	150M	交通标志破损	修复矫正或 清洁交通标志	市交运局	金吉良
67	安宁市	省道	昆孟线 K9+800米弯道		经度： 102.517803 纬度： 24864854	800M	反光立柱不清晰	清洗反光立柱	市交运局	金吉良
68	安宁市	省道	通仙桥村十字路口		经度： 102.477185 纬度： 24.876651	300M	路侧立柱破损	更换破损立柱	市交运局	金吉良
69	安宁市	省道	千户庄村口 弯道路段		经度： 102.476624 纬度： 24.876752	50M	提示牌缺失	增加村庄提示牌	市交运局	金吉良
70	安宁市	省道	云山村灯口		经度： 102.460445 纬度： 24.849828	400M	路口标线破损	漆画路口标线	市交运局	金吉良
71	安宁市	省道	老安八路云山村村口		经度： 102.462058 纬度： 24.852771	500M	村口与道路 连接处未设置村庄提示牌	增加村庄提示牌	市交运局	金吉良
72	安宁市	省道	老安八路云山村路段		经度： 102.462255 纬度： 24.853182	100M	路段交通标志缺失	加装急弯标志	市交运局	金吉良
73	安宁市	省道	老安八路通仙桥村委会		经度： 102.476130 纬度： 24.859957	500M	村口与道路 连接处未设置村庄提示牌	增加村庄提示牌	市交运局	金吉良
74	安宁市	省道	老安八公路 新甸房村口进		经度： 102.464179 纬度： 24.849374	500M	路口标牌缺失	增加Y字路口 标牌	市交运局	金吉良
75	安宁市	省道	老安八公路 新甸房村口出		经度： 102.472265 纬度： 24.851798	500M	标志牌倾斜	校正Y字路口 标牌	市交运局	金吉良

76	安宁市	省道	老安八公路 新甸房村口 进		经度： 102.472528 纬度： 24.852135	500M	交通标志缺 失	增加T型路口 标牌	市交运局	金吉良
77	安宁市	省道	老安八公路 老甸房村口 出		经度： 102.469068 纬度： 24.883647	500M	交通标志缺 失	增加T型路口 标牌	市交运局	金吉良
78	安宁市	省道	老安八公路T 字路口		经度： 102.468646 纬度： 24.862876	500M	交通标志缺 失	增加T型路口 标牌	市交运局	金吉良
79	安宁市	省道	千户村委会		经度： 102.473020 纬度： 24.875557	100M	陡坡路段,长 下坡路段、 临水临崖路 段	安装道口桩 柱	市交运局	金吉良
80	安宁市	省道	老安八路进 厂物资登记 处六高炉		经度： 102.472915 纬度： 24.876174	100M	路面破损严 重	维修路面	市交运局	金吉良
81	安宁市	省道	老安八公路 动力厂路段		经度： 102.473476 纬度： 24.878051	200M	数木过高， 大风天气易 折断	修剪树枝	市交运局	金吉良
82	安宁市	县乡道	县草k7+200	k7+200M- k7+205	经度： 102.394020 ， 纬度： 24.917077	5	减速让行标 志方向不正 确	校正减速让 行标志	市交运局	金吉良
83	安宁市	县乡道	县草k6+800	k6+800	经度： 102.395148 ， 纬度： 24.914340	0	交通标志牌 被绿化遮挡	修剪绿植	市交运局	金吉良
84	安宁市	县乡道	县草k5+350	k5+350	经度： 102.394867 ， 纬度： 24.900873	0	交通标志牌 方向错误	恢复交通标 志牌正确位 置。	市交运局	金吉良
85	安宁市	县乡道	县草k6+750 (瓦窑村路 口)	k6+640- k6+870	经度： 102.395779 ， 纬度： 24.913014	230	路口爆闪灯 损坏	修复爆闪灯	市交运局	金吉良

86	安宁市	县乡道	县草k6+300，何腰坝村路口	k6+200-k6+350	经度：102.394867，纬度：24.900873	150	支路标志缺失	支路增设停车让行标志1块	市交通运输局	金吉良
87	安宁市	县乡道	县草k6+740	k6+740	经度：102.395855，纬度：24.913157	0	交通提示标志牌方向错误。	恢复正确标志牌方向。	市交通运输局	金吉良
88	安宁市	县乡道	县草k8+850西侧，中石油加油站路口，。	k8+650-k8+950	经度：102.389127，纬度：24.926548	300	出口停车让行标志缺失	加油站出口增设停车让行标志1块	市交通运输局	金吉良
89	安宁市		云南理工职业学院		起点：经度102.437942 纬度24.904879 止点：经度102.437124 纬度24.912203	100	交通标线破损、不清晰，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足，路中、路侧开口多，机动车特别是货车车速快，存在安全隐患。	重新漆划道路标线，设置减速带，补齐警示提示标志标牌	市交通运输局	金吉良
90	安宁市		云南医药健康职业学院		起点：经度102.437942 纬度24.904879 止点：经度102.437124 纬度24.912203	100	交通标线破损、不清晰，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足，路中、路侧开口多，机动车特别是货车车速快，存在安全隐患。	重新漆划道路标线，设置减速带，补齐警示提示标志标牌	市交通运输局	金吉良
91	安宁市	县道	龙凤村路口	K25+500M	经度102.341734 纬度24.675510	100米	路口隐患大	建设信号灯及电警	市交通运输局	金吉良
92	安宁市	县道	小后冲交叉口	K22+0M	经度102.338300 纬度24.704747	100米	路段爆闪灯损坏	修复爆闪灯	市交通运输局	金吉良

93	安宁市	县道	中坨杉村路段	K1+100米	经度 102.334469 纬度 24.669174	50米	急弯 无标示 标牌无减速 装置	完善五小工程	市交运局	金吉良
94	安宁市	县道	上坨杉村路段	K2+50米	经度 102.327044 纬度 24.670345	80米	村庄标志缺 失	增设村庄标 示标牌	市交运局	金吉良
95	安宁市	县道	小营村路段	K0+400米	经度 102.350397 纬度 24.607385	60米	急弯坡道无 护栏	增设标示标 牌 加装护栏	市交运局	金吉良
96	安宁市	县道	小营村路段	K1+300米	经度 102.359433 纬度 24.601816	100米	急弯陡坡临 崖无标示标 牌	增设标示标 牌加装护栏 减速装置	市交运局	金吉良
97	安宁市	县道	温水村路段	K8+500米	经度 102.403985 纬度 24.571502	60米	急弯 树枝遮 挡视线	修剪树枝	市交运局	金吉良
98	安宁市	县道	高桥村路段	K28+300米	经度 102.365713 纬度 24.702154	60米	灌木遮挡 入 口无让行标 志	修剪灌木 入 口增设让行 标志	市交运局	金吉良
99	安宁市	县道	高桥村路段	K28+700米	经度 102.362607 纬度 24.695033	60米	路测竹丛遮 挡视线	修剪路测竹 丛	市交运局	金吉良
100	安宁市	县道	向阳村路段	K20+100米	经度 102.405380 纬度 24.748336	100米	五小工程缺 失	完善五小工程	市交运局	金吉良
101	安宁市	县道	摩所营村路段	K22+300米	经度 102.384957 纬度 24.738404	50米	标示标牌遮 挡	修剪树枝	市交运局	金吉良
102	安宁市	县道	二街村路段	K24+300米	经度 102.375892 纬度 24.727715	60米	急弯集镇学 校路段	增设标示标 牌 减速装置	市交运局	金吉良

103	安宁市	县道	小右所村路段	K26+100米	经度 102.371525 纬度 24.718292	50米	村庄路段无 标示标牌 减 速带损坏	增设标示标 牌 修复减速 带	市交运局	金吉良
104	安宁市	县道	竹园村路段	K31+100米	经度 102.358953 纬度 24.673286	80米	村口无指示 牌 路口无观 察镜	完善路口五 小工程	市交运局	金吉良
105	安宁市	县道	前所村博昌 农业段	K30+100米	经度 102.359817 纬度 24.683833	100米	灌木影响视 线 急弯	修剪灌木	市交运局	金吉良
106	安宁市	县道	史家庄村路 段	K29+400米	经度 102.362634 纬度 24.690161	60米	急弯 村庄路 段 灌木茂密 影响视线	修剪灌木	市交运局	金吉良
107	安宁市	县道	摩所营村路 段	K21+200米	经度 102.392715 纬度 24.744431	100米	标示标牌及 村庄路口被 竹丛遮挡	修剪竹丛	市交运局	金吉良
108	安宁市	县道	摩所营村路 段	K21+600米	经度 102.391461 纬度 24.743675	50米	路口两侧树 丛过高	修剪树丛	市交运局	金吉良
109	安宁市	县道	尖山箐路段	K6+100米	经度 102.345290 纬度 24.630724	100米	陡坡连续急 弯	增设陡坡连 续急弯标志 牌	市交运局	金吉良
110	安宁市	县道	山神庙路段	K5+300米	经度 102.347380 纬度 24.524642	100米	陡坡连续急 弯	增设陡坡连 续急弯标志 牌,路侧防护 。	市交运局	金吉良
111	安宁市	县道	温水村路段	K7+400米	经度 102.397417 纬度24.575681	50米	急弯岔路	完善五小工 程	市交运局	金吉良
112	安宁市	县道	龙凤村路段	K25+20米	经度 102.341472 纬度 24.679167	50米	岔路口 斑马 线无停车让 行标线	完善斑马线 停车让行标 线	市交运局	金吉良

113	安宁市	县道	云和村路段	K22+300米	经度 102.395027 纬度 24.745450	100米	村庄路口	完善五小工程	市交运局	金吉良
114	安宁市	县道	草田坝路段	K20+0米	经度 102.341243 纬度 24.722103	100米	十字路口坡道车速快	修复路口爆闪警示灯	市交运局	金吉良
115	安宁市	县道	木厂村路段	K23+100米	经度 102.383445 纬度 24.732641	100米	道路两旁树枝遮挡视线	修剪树枝	市交运局	金吉良
116	安宁市	县道	铁厂村路段	K1+200米	经度 102.383445 纬度 24.732642	100米	无标示标牌	增设村庄道路标示标牌	市交运局	金吉良
117	安宁市	县道	邹家营村路段	K1+500米	经度 102.356218 纬度 24.646269	80米	村庄路段	增设村庄标识牌	市交运局	金吉良
118	安宁市	县道	吴里坝村路段	K2+50米	经度 102.354816 纬度 24.637511	20米	桥梁无护栏警示标牌	增设桥梁两侧防护	市交运局	金吉良
119	安宁市	县道	七街子村交叉口	K4+500米	经度 102.353338 纬度 24.624086	50米	岔路口灌木遮挡视线 无停车让行标志	完善五小工程	市交运局	金吉良
120	安宁市	县道	常里营村路段	K4+900米	经度 102.351839 纬度 24.619444	60米	临沟临崖 岔口无减速带及标示标牌	完善五小工程	市交运局	金吉良
121	安宁市	县道	小营村路段	K6+100米	经度 102.346067 纬度 24.610901	60米	减速让行标志破损	修复校正减速让行标志	市交运局	金吉良
122	安宁市	县道	德滋村交叉口	K11+100米	经度 102.322424 纬度 24.587907	50米	岔口无停车让行标志 无减速带	完善五小工程	市交运局	金吉良

123	安宁市	县道	大五岳村路段	K0+200米	经度 102.321146 纬度 24.578705	50米	支路路口无 减速带及停 车让行标志	完善五小工 程	市交运局	金吉良
124	安宁市	县道	小五岳村路 段	K2+200米	经度 102.324694 纬度 24.562495	80米	支路路口无 减速带及停 车让行标志	完善五小工 程	市交运局	金吉良
125	安宁市	县道	小五岳村路 段	K2+250米	经度 102.324696 纬度 24.562719	50米	临崖急弯 无 标示标牌	完善五小工 程	市交运局	金吉良
126	安宁市	县道	革命烈士陵 园路段	K31+800米	经度 102.358307 纬度 24.670272	100米	急弯 无标示 标牌灌木影 响视线	修剪灌木	市交运局	金吉良
127	安宁市	县道	八街客运站 路段	K32+00米	经度 102.358333 纬度 24.670641	50米	树木遮挡道 路	修剪树木	市交运局	金吉良
128	安宁市	县道	竹园村路段	K31+200米	经度 102.358953 纬度 24.673286	60米	村子出入口 较多事故多 发	设立村庄标 识标牌	市交运局	金吉良
129	安宁市	县道	史家庄村路 段	K29+400米	经度 102.360826 纬度 24.687535	80米	村庄路段无 标示标牌	增设标示标 牌	市交运局	金吉良
130	安宁市	县道	代家庄村路 段	K28+700米	经度 102.362607 纬度 24.695033	60米	灌木茂密影 响视线 急弯	修剪灌木 增 设急弯标志	市交运局	金吉良
131	安宁市	县道	高桥小村路 段	K28+300米	经度 102.365713 纬度 24.702154	80米	急弯 岔口无 让行标志	修建绿植	市交运局	金吉良
132	安宁市	县道	龙凤村路段	K25+500米	经度 102.341343 纬度 24.675378	150米	十字路口坡 道车速快 无 信号灯	完善五小工 程	市交运局	金吉良

133	安宁市	县道	076县道龙山矿小区路段		经度： 102.441676 纬度： 24.946650	20M	道路东侧有路坎，无安全防护	建议道路东侧加装波形防护栏	市交运局	金吉良
134	安宁市	县道	076县道（龙溪路）珍珠泉路段		经度： 102.444261 纬度： 24.948998	20M	道路东侧有路坎，无安全防护	路中树木增加反光标志	市交运局	金吉良
135	安宁市	乡道	温龙公路温泉社区路段		经度： 102.446868 纬度： 24.968927		道路右侧行道树遮挡视线	建议修剪道路右侧行道树	市交运局	金吉良
136	安宁市	县道	旗台路前山崑村路段		经度： 102.433264 纬度： 24.992792	20M	道路东侧临崖，无安全防护	建议道路东侧加装防护栏	市交运局	金吉良
137	安宁市	县道	旗台路前山崑村135号电杆段		经度： 102.432854 纬度： 24.993575	10M	道路东侧临崖，无安全防护	道路东侧加装防护栏	市交运局	金吉良
138	安宁市	县道	温新公路3公里800米		经度： 102.472045 纬度： 24.964517		地面下沉开裂	地面下沉开裂，建议修补路面	市交运局	金吉良
139	安宁市	县道	温新公路3公里900米		经度： 102.472788 纬度： 24.974179		路段枯竹遮挡视线	建议砍去该路段枯竹	市交运局	金吉良
140	安宁市	县道	温新公路3公里960米		经度： 102.473032 纬度： 24.974600		道路两侧行道树遮挡视线	建议修剪道路两侧行道树	市交运局	金吉良
141	安宁市	县道	温新公路4公里100米		经度： 102.474415 纬度： 24.975305		路段枯竹遮挡视线	建议砍去该路段枯竹	市交运局	金吉良
142	安宁市	县道	温新公路4公里150米		经度： 102.475779 纬度： 24.976113		路段枯竹遮挡视线，地面下沉	建议砍去该路段枯竹、地面下沉，建议修补路面	市交运局	金吉良

143	安宁市		云南工程职业学院		起点：经度 102.441522 纬度 24.898324 止点：经度 102.440739 纬度 24.900598	100	交通标线破损、不清晰，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足，路中、路侧开口多，机动车特别是货车车速快，存在安全隐患	重新漆划道路标线，设置减速带，补齐警示提示标志标牌	市交通运输局	金吉良
144	安宁市		云南经济管理学院		起点：经度 102.440592 纬度 24.900815 止点：经度 102.438293 纬度 24.904453	100	交通标线破损、不清晰，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足，路中、路侧开口多，机动车特别是货车车速快，存在安全隐患	重新漆划道路标线，设置减速带，补齐警示提示标志标牌	市交通运输局	金吉良
145	安宁市		水青公路石门村路段	K5+500M-K5+700M	经度： 102.327052 纬度： 25.001975	200米	标志标线不明显、线性诱导标缺失，路口不明显、弯道处三角区域存在障碍	完善道路标志标线，增加路口提示牌，定期清理绿植改善视距	市交通运输局	金吉良
146	安宁市		双青公路河上庄村路段	K0+50M-K0+450M	经度： 102.319379 纬度： 25.021156	400米	双向未设置警示牌、限速标志、村庄标志，道路标示标线不清晰，临崖临水一侧	完善道路标示标线、标识牌，临水临崖一侧设置防护栏	市交通运输局	金吉良

147	安宁市		水青公路 K3+200M路段(赤龙城村 往白塔村方 向200M)	K3+200M- K3+500M		300米	临崖一侧无 防护栏，双 向未设置限 速标志，小 半径弯道处 的通视三角 区内存在障 碍物，导致 视距不良。	完善道路标 线，临崖一 侧设置防护 栏，设置临 崖标志、禁 止超车标 志，及时清 理绿植，改 善视距。	市交通局	金吉良
148	安宁市		水青公路赤 龙城村路段	K3+0M- K3+100M	经度： 102.346315 纬度： 24.982086	100米	双向未设置 限速标志， 接入口视距 不良，在通 视三角区范 围内，驾驶 人视线被树 木遮挡，路 侧标志牌信 息有误，与 实际路况不 符，路侧标 志牌污损。	完善限速标 志、村庄标 志、路口标 志、禁止超 车标志，重 新漆划道路 中心线，完 善道路标线 、设置减速 标线，及时 修剪整理树 木、杂草恢 复视距，根 据实际路 况，拆除或	市交通局	金吉良
149	安宁市		51公里高速 桥下路段	K0+10M- K0+120M	经度： 102.338541 纬度： 24.964875	100米	道路标志标 线缺失、无 限高标志	完善道路标 志标线，限 高标志	市交通局	金吉良
150	安宁市		水青公路青 龙学校路段	K7+100M- K7+200M	经度： 102.338541 纬度： 24.964875	100米	路测警示桩 柱破损	修复破损警 示桩柱	市交通局	金吉良
151	安宁市		双青公路打 金甸村路口			100米	道路标示标 线缺失，路 口两侧三角 区域绿植茂 盛，视距不 佳，道桩被 绿植覆盖， 标志牌模糊	更换错误标 志标牌	市交通局	金吉良

152	安宁市		双青公路打金甸村路段			100米	路口道桩被绿植遮挡，支路上坡汇入主路时，存在视距不佳，支路右转进入主路右侧三角区	增加减速让行标志	市交通运输局	金吉良
153	安宁市		水青公路与振兴路交叉口	K6+300M-K6+800M	经度：102.323023 纬度：25.016203	500米	道路标示标线不清晰	完善道路标示标线	市交通运输局	金吉良
154	安宁市		水青公路原建筑公司路			50米	道路一侧临崖，落差高	建议安装防护栏	市交通运输局	金吉良
155	安宁市		水青公路加油站路段	K5+800M-K6+0M	经度：102.324457 纬度：25.010743	200米	五小工程不完善	完善五小工程	市交通运输局	金吉良
156	安宁市		水青公路集装箱货车停车场路段	K6+100M-K6+200M		100米	五小工程不完善	完善五小工程	市交通运输局	金吉良
157	安宁市		水青公路兰林工贸路段	K5+700M-K5+750M	经度：102.334312 纬度：24.997395	50米	五小工程不完善	完善五小工程	市交通运输局	金吉良
158	安宁市		水青公路伟中机电铸造厂路口		经度：102.338643 纬度：24.992892	100米	路测围挡遮挡驾驶员视线	拆除遮挡视线建筑物	市交通运输局	金吉良
159	安宁市		水青公路松坪沙场路段	K1+100M-K1+300M	经度：102.345224 纬度：24.969003	200米	路测绿植遮挡交通标志牌	修剪遮挡交通标志牌的绿植	市交通运输局	金吉良
160	安宁市		双青公路打金甸村至双湄村路段			1000米	道路两侧绿植往道路中心倾倒	建议清理道路两侧绿植	市交通运输局	金吉良
161	安宁市		双青公路双湄村大桥			20米	桥柱临双青公路路边，无标识牌和反光标志	完善标志牌，安装反光标志	市交通运输局	金吉良

162	安宁市		双青公路			3000米	双青公路整条道路路侧水泥防撞墩端头无反光标志；整条道路无照明	整条道路水泥防撞墩端头增加反光标志；建议安装照明设施	市交通运输局	金吉良
163	安宁市		马鹿塘村公路K0+900M			100米	道路一侧临水临崖无防护措施	临水临崖路段安装防护栏	市交通运输局	金吉良
164	安宁市		马鹿塘村公路K1+100M			100米	道路弯道，无指示标志	安装弯道标牌	市交通运输局	金吉良
165	安宁市		马鹿塘村公路K1+150M			50米	道路一侧临水临崖无防护措施	临水临崖路段安装防护栏	市交通运输局	金吉良
166	安宁市		马鹿塘村公路K1+200M			50米	道路一侧临水临崖无防护措施	临水临崖路段安装防护栏	市交通运输局	金吉良
167	安宁市		棕树园村公路与箐箐村交叉口			30米	道路一侧被绿植遮挡，影响视距	清理绿植改善视距	市交通运输局	金吉良
168	安宁市		马鹿塘村公路K2+100M			200米	路侧光纤线有下沉，影响行车安全	联系相关部门进行整改	市交通运输局	金吉良
169	安宁市		马鹿塘村公路K2+200M			30米	道路急弯，路侧绿植茂盛，视线不	定期清理绿植	市交通运输局	金吉良
170	安宁市		水青公路坪头村下坡路段		起点：经度102.343953 纬度24.998575 止点：经度102.340665 纬度25.003439		货车通行流量大，车速较快，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足	补齐该路段内警示提示标志标牌，路测水泥防撞墩上安装线型诱导标	市交通运输局	金吉良
171	安宁市		水青公路石门村高铁桥下穿路段		起点：经度102.333802 纬度25.005321 止点：经度102.332108 纬度25.006156		货车通行流量大，车速较快，交通标志及警示提示标牌缺失，警示提示不足	补齐该路段内警示提示标志标牌，路测水泥防撞墩上安装线型诱导标	市交通运输局	金吉良

172	安宁市	乡道	大秧公路劝导站路段	K0+700M-K1+0M	起点: E102.241003 N24.938597 止点: E102.241463 N24.937685	300米	道路弯道急、陡坡大, 弯道防护栏无反光条	粘贴反光条	市交运局	金吉良
173	安宁市	乡道	大秧公路劝导站路段	K0+600M-K0+700M	起点: E102.240987 N24.938795 止点: E102.241012 N24.938583	100米	道路弯道急, 旁边竹林树木遮挡会车视线	定期修理遮挡视线竹林树木改善会车视线	市交运局	金吉良
174	安宁市	乡道	阿箐冲公路		起点: E102.250206 N24.952673 止点: E102.249475 N24.952703	1500米	雨季发生道路坍塌风险高	重新浇筑路基、硬化路面	市交运局	金吉良
175	安宁市	县道	双禄公路禄脰村委会停车场旁路段	K6+100M-K6+110M	起点: E102.262241 N24.975781 止点: E102.262221 N24.975589	10米	道路西侧花台绿化树遮挡会车视线	移除遮挡绿化树或更替植株矮的绿化植物	市交运局	金吉良
176	安宁市	县道	双禄公路南向北行老街篮球场旁	K6+900M-K6+910M	起点: E102.264047 N24.971654 止点: E102.264164 N24.971651	10米	道路东侧设有彩钢瓦围栏, 对型路口会车形成视线盲区	安装凸面镜改善会车视线	市交运局	金吉良
177	安宁市	县道	双禄公路南向北行禄脰村老年食堂转弯处	K6+850M-K6+855M	起点: E102.264156 N24.972889 止点: E102.264046 N24.972949	5米	原凸面镜松动歪斜, 不能照出来车情况	重新加固并调试视角	市交运局	金吉良

178	安宁市	县道	双禄公路茶花头祥丰渣库入口处		起点: E102.269754 N25.000245 止点: E102.269535 N24.999706	10米	路基塌软路面开裂	重新浇筑路基硬化路面	市交运局	金吉良
179	安宁市	县道	双禄公路吴家村渣库青龙往禄脰方向	K2+200M-210M	起点: E102.271895 N24.998690 止点: E102.271712 N24.998719	10米	反向弯道标识牌被绿植遮挡	定期清理绿植	市交运局	金吉良
180	安宁市	县道	双禄公路吴家村渣库禄脰往青龙方向	K2+400M-410M	起点: E102.270944 N24.999427 止点: E102.271030 N24.999290	10米	反向弯道标识牌被绿植遮挡	定期清理绿植	市交运局	金吉良
181	安宁市	县道	双禄公路与下庄公路交接处	K4+900M-905M	起点: E102.261009 N24.987958 止点: E102.260881 N24.987656	5米	道路指示牌松动有掉落风险	重新加固指示牌	市交运局	金吉良