安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

（安）应急罚〔2026〕执法-48号

□被处罚人：_____性别：__年龄：___联系电话：_____

身份证号码：_____住址：_____

所在单位：_____职务：_____

单位地址：_____

☑被处罚单位：安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场

统一社会信用代码：91530181709759890Q

地址：安宁市草铺镇白土村

法定代表人（负责人）：普**联系电话：/

身份证号：/职务：/

本机关于 2026 年 7 月 6 日对你单位未采取措施及时消除事故隐患违法行为**立案调查。经调查，你单位**存在未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除3项重大事故隐患和11项一般事故隐患违法行为。（1.矿山部分清扫平台宽度劣于设计要求。查2025年12月实测现状图,矿山2050m、2017m、1981m清扫平台平均宽度为4m，小于设计要求的8m。[符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第十二项“露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台”的规定，判定为重大事故隐患]。2.矿山局部边坡出现横向放射状裂缝。矿山局部边坡出现横向放射状裂缝。现场检查发现,矿山1926m运输道路下方(9#矿权拐点附近)台阶揭露溶洞，出现横向放射状裂缝。[符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第八项第一条“边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的 1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝”的规定，判定为重大事故隐患]。3.矿山运输道路坡度大于设计坡度10%以上。现场实测采场东侧+1926m–+1928m运输道路坡度为13%，大于设计坡度(9%)10%以上。[符合《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第九项“运输道路坡度大于设计坡度１０％以上”的规定，判定为重大事故隐患]。4.矿山违规多台阶同时开采。设计要求矿山同时开采的台阶数为1个，现场检查发现，矿山2025年12月停工前同时开采的台阶数为3个。5.矿山部分工作台阶高度不满足设计要求。经现场踏勘并结合矿山2025年12月地形图,1920m以上一个台阶局部边坡高度达20m,超过设计要求的12m。6.矿山1925m台阶运输道路未按要求设置车挡。7.矿山未按要求配备“五职”矿长和“五科”专业技术人员。矿山仅配备矿长，专业技术工作委托第三方机构开展。8.矿山未按要求定期更新并保存采剥工程年末图、采场边坡工

程平面及剖面图、供配电系统图、防排水系统图。9.矿山未由主要负责人组织制定并实施2026年度安全教育培训计划、应急演练计划。10.矿山尚未开展隐蔽致灾因素普查。11.矿山在用各开采水平运输道路、部分清扫平台未按设计要求在靠近山坡一侧设置排水沟。12.矿山自2025年12月自行停产，未编制停产方案、未制定停产期间的安全技术措施。13.矿山未按要求在办公区域张贴事故信息报告卡。14.矿山未在矿区范围外设置警示标识和警示带，未在边坡上方及两侧等易于发生危险的区域设置边界围栏和警示标志，防止无关人员进入。）

以上事实有卢** 调查询问笔录、安宁市草铺邵九龙潭湾采石场龙洞石场营业执照复印件、《现场检查记录》（安）应急现记〔2026〕矿山-35号**等证据证实。**

以上违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款**的规定，依据**《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条**的规定，应当**给予你公司五万元以下罚款**的行政处罚。依据**《应急管理行政处罚裁量权基准》第二部分 裁量细则 第46号C档“未对7处以上一般事故隐患或3处以上重大事故隐患采取措施消除的，责令立即消除或者限期消除，处4万元以上5万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处9万元以上10万元以下的罚款”的裁量范围。**本机关决定对你单位上述违法行为**责令限期消除，处罚款人民币46000元（大写：肆万陆仟元整）。

对你单位的违法行为，本机关已依法责令□改正/☑限期改正。

你单位应当自收到本决定书之日起15日内将☑罚款缴纳至指定银行：安宁市财政局中华人民共和国国家金库云南省分库/□通过电子支付系统缴纳罚款。到期不缴纳罚款
的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本机关有权每日按罚款数额的3%加处罚款。

如果不服本决定，可以在收到本决定书之日起60日内依法向安宁市人民政府申请行政复议，或者在6个月内依法向 昆明铁路运输 法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼，
又不履行本处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者按照有关规定强制执行。

安宁市应急管理局（印章）

2026年10月26日