

安宁市人民政府文件

安政文〔2021〕21号

安宁市人民政府关于中央第二轮生态环境保护督察 D2YN202104180080 号交办投诉问题办理情况的报告

昆明市生态环境保护督察办公室：

2021年4月19日，我市收到昆生环督转〔2021〕13号文件交办的D2YN202104180080投诉问题。市政府高度重视，立即进行了现场调查核实和办理。现将有关情况报告如下：

一、反映问题

受理编号D2YN202104180080。投诉人反映：2007年起，昆明市安宁市八街街道金成矿业集团有限公司采矿废水从山间流入杨兴庄水库和易门箐水库，导致周边村庄饮用水和灌溉用水供给困难（杨兴庄水库因被污染长期未蓄水，易门箐水库进出道路被

封堵）。

二、属实情况

部分属实。

三、重复情况

（一）与2016年中央环境保护督察交办件不重复；

（二）与2018年中央环境保护督察“回头看”交办件D530000201806140028举报内容部分重复；

（三）与2021年中央第二轮生态环境保护督察交办件D2YN202104180077举报内容部分重复。

四、办结情况

未办结。

五、检查处理情况

（一）现场核实情况

4月19日，20日，中共安宁市委书记张勤勋、安宁市人民政府市长毕绍刚带领相关市级领导，组织安宁市自然资源局、安宁市农业农村局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市交通运输局、八街街道办事处进行了现场核实。投诉人反映的“2007年起，昆明市安宁市八街街道金成矿业集团有限公司采矿废水从山间流入杨兴庄水库和易门箐水库，导致周边村庄饮用水和灌溉用水供给困难（杨兴庄水库因被污染长期未蓄水，易门箐水库进出道路被封堵）。”问题，情况部分属实。核实情况如下：

经核实，该区域仅有一座矿山为易门箐铁矿，采矿证号

C5300002011012120107149，采矿权人为云南安宁金成矿业集团有限公司，开采矿种为铁矿，开采方式为露天开采，有效期限 2007 年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 1 日。矿山在 2015 年采矿权到期后已经停采，2019 年 12 月-2020 年 12 月，安宁市人民政府督促矿山恢复企业对矿山采坑周边实施了生态修复，并于 2020 年 12 月 17 日通过昆明市自然资源和规划局组织的验收。生态修复工程实施后，矿山水体实现全封闭运行。4 月 19 日现场核查上游无水流入易门箐水库和杨兴庄水库。

易门箐水库位于安宁市八街街道办事处杨兴庄村，总库容 68.62 万立方米。2007 年易门箐水库下游农户发现种植水稻小范围枯萎死亡，安宁市级有关部门立即进行现场核查，发现是易门箐矿山径流区雨水流入易门箐水库使水体呈酸性导致。2009 年，易门箐水库闸阀损坏，导致易门箐水库受污染水体流入杨兴庄水库。为防止易门箐矿山径流区雨水流入下游，2009 年在矿区低点建立应急收集池一座专门收集该矿山采空区水塘外渗的水体，收集的水反抽至该水塘，确保水不排入下游水库。

自 2009 年起，易门箐矿山采空区水体未流入易门箐水库和杨兴庄水库。2021 年 4 月 19 日现场核查上游无水流入易门箐水库和杨兴庄水库。

为改善易门箐水库水质，2014 年安宁市政府实施了易门箐水库水环境治理工程，通过中和-曝气-沉淀-过滤等工艺，对易门箐水库水体进行处理，该项目于 2014 年 7 月 25 日投入使用。通过

综合治理措施，易门箐水库水质逐步改善，但易门箐水库水体外排仍需进行处理达到农灌水标准后再作为杨兴庄水库补水。杨兴庄水库位于安宁市八街街道办事处杨兴庄村，总库容 167 万立方米，其主要功能为农业灌溉兼顾下游防洪的小（一）型水库。4 月 19 日取样检测，水体达到农灌用水标准。

易门箐水库、杨兴庄水库均不是人饮水库，周边村庄有杨兴上村、杨兴大村、杨兴小村 3 个村小组 654 人，现水源点为刺果箐山箐水。2018 年以来全市干旱少雨，导致该水源点出水量减少，为保证杨兴庄片区人畜饮水，2020 年 12 月，安宁市人民政府实施了深井应急维修项目并于当月投入使用，2021 年 3 月，实施水箐水库槐杉片区抗旱应急工程（管网铺设工程），从水箐水库供水至杨兴片区 3 个村小组，该项目计划工期 6 个月，目前已完成进度的 64%。目前，杨兴庄片区未出现村庄饮用水困难问题，人畜饮水正常供给。由于近年来安宁市降雨空间分布不均，2019 年、2020 年降雨量较正常年份偏少，2020 年该区域降水量仅为 510mm，为正常年份的 60%。杨兴庄水库 2019 年至 2021 年水库蓄水量分别为：32 万 m^3 、33.5 万 m^3 、29 万 m^3 ，蓄水均未蓄到正常库容，导致农灌用水紧张，同时，处于同一片区的水源地——车木河水库 2019 年至 2020 年水库蓄水量分别为 1958 万 m^3 、753 万 m^3 ，2021 年截止目前仅有 265 万 m^3 ，正常年份蓄水量达 3000 m^3 左右。杨兴庄水库下游农田灌溉面积约 1200 亩，目前该区域农作物主要以食用玫瑰、大棚蔬菜、油菜、麦类、玉米等为主，灌溉

用水基本能保障，耕种正常。近年来未发生农作物因灌溉用水困难明显欠收造成经济损失的情况。

目前正值森林防火戒严期，按照有关规定，属地街道在入山口设置了防火卡点，对确因需要入山人员进行出入登记。

（二）检查发现的问题

该水库位于易门箐水库下游，补水主要为上游易门箐水库和径流区降雨，上游易门箐水库由于历史原因自 2007 年起水质呈酸性。

（三）针对问题的处理情况

1. 加快对矿山污水塘的日常管理，确保污水不外排到易门箐水库，保证水环境治理设施正常运行，对易门箐水库水体进行处理达到农灌水标准后再作为杨兴庄水库补水。

2. 加强矿山生态修复后续管护的监督管理，确保生态修复发挥成效。

3. 开展采空区水体治理工作，组织专家对水体现状进行评估并制定安全处置意见，待方案通过专家论证后组织实施。

4. 定期对该区域水质开展监测，密切注意水质变化。

5. 加快该区域供水工程建设，加大农村生产生活用水保障力度。

（四）现场复查情况

4月23日，经现场复核，易门箐矿山无水外排，并已组织相关专家对矿山水体进行勘察，将加快制定水体治理方案；水库水

处理设施正常运行；进入易门箐水库道路因森林防火卡点经登记后可通行；该片区饮水工程建设正常推进。

六、违法行为查处情况

无。

七、责任追究情况

无。

八、下步工作打算

（一）确保易门箐水库水处理设施稳定运行，外排水达到农灌水标准方能排放。

（二）加快人饮工程实施进度，确保人畜饮水安全。



安宁市人民政府

2021年4月24日印发
