

投诉问题办理情况公示表

公示单位：安宁市人民政府

2021年4月24日

投诉问题	受理编号D2YN202104180080。投诉人反映：2007年起，昆明市安宁市八街街道金成矿业集团有限公司采矿废水从山间流入杨兴庄水库和易门箐水库，导致周边村庄饮用水和灌溉用水供给困难（杨兴庄水库因被污染长期未蓄水，易门箐水库进出道路被封堵）。
核实情况	4月19日，20日，中共安宁市委书记张勤勋、安宁市人民政府市长毕绍刚带领相关市级领导，组织安宁市自然资源局、安宁市农业农村局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市交通运输局、八街街道办事处进行了现场核实。投诉人反映的“2007年起，昆明市安宁市八街街道金成矿业集团有限公司采矿废水从山间流入杨兴庄水库和易门箐水库，导致周边村庄饮用水和灌溉用水供给困难（杨兴庄水库因被污染长期未蓄水，易门箐水库进出道路被封堵）。”问题，情况部分属实。核实情况如下： 经核实，该区域仅有一座矿山为易门箐铁矿，采矿证号C5300002011012120107149，采矿权人为云南安宁金成矿业集团有限公司，开采矿种为铁矿，开采方式为露天开采，有效期限2007年5月1日至2015年5月1日。矿山在2015年采矿权到期后已经停采，2019年12月-2020年12月，安宁市人民政府督促矿山恢复企业对矿山采坑周边实施了生态修复，并于2020年12月17日通过昆明市自然资源和规划局组织的验收。生态修复工程实施后，矿山水体实现全封闭运行。4月19日现场核查上游无水流入易门箐水库和杨兴庄水库。 易门箐水库位于安宁市八街街道办事处杨兴庄村，总库容68.62万立方米。2007年易门箐水库下游农户发现种植水稻小范围枯萎死亡，安宁市级有关部门立即进行现场核查，发现是易门箐矿山径流区雨水流入易门箐水库使水体呈酸性导致。

2009年，易门箐水库闸阀损坏，导致易门箐水库受污染水体流入杨兴庄水库。为防止易门箐矿山径流区雨水流入下游，2009年在矿区低点建立应急收集池一座专门收集该矿山采空区水塘外渗的水体，收集的水反抽至该水塘，确保水不排入下游水库。

自2009年起，易门箐矿山采空区水体未流入易门箐水库和杨兴庄水库。2021年4月19日现场核查上游无水流入易门箐水库和杨兴庄水库。

为改善易门箐水库水质，2014年安宁市政府实施了易门箐水库水环境治理工程，通过中和-曝气-沉淀-过滤等工艺，对易门箐水库水体进行处理，该项目于2014年7月25日投入使用。通过综合治理措施，易门箐水库水质逐步改善，但易门箐水库水体外排仍需进行处理达到农灌水标准后再作为杨兴庄水库补水。杨兴庄水库位于安宁市八街街道办事处杨兴庄村，总库容167万立方米，其主要功能为农业灌溉兼顾下游防洪的小

（一）型水库。4月19日取样检测，水体达到农灌用水标准。

易门箐水库、杨兴庄水库均不是人饮水库，周边村庄有杨兴上村、杨兴大村、杨兴小村3个村小组654人，现水源点为刺果箐山箐水。2018年以来全市干旱少雨，导致该水源点出水量减少，为保证杨兴庄片区人畜饮水，2020年12月，安宁市人民政府实施了深井应急维修项目并于当月投入使用，2021年3月，实施水箐水库槐杉片区抗旱应急工程（管网铺设工程），从水箐水库供水至杨兴片区3个村小组，该项目计划工期6个月，目前已完成进度的64%。目前，杨兴庄片区未出现村庄饮用水困难问题，人畜饮水正常供给。由于近年来安宁市降雨空间分布不均，2019年、2020年降雨量较正常年份偏少，2020年该区域降水量仅为510mm，为正常年份的60%。杨兴庄水库2019年至2021年水库蓄水量分别为：32万 m^3 、33.5万 m^3 、29万 m^3 ，蓄水均未蓄到正常库容，导致农灌用水紧张，同时，处于同一片区的水源地—车木河水库2019年至2020年水库蓄水量分别为1958万 m^3 、753万 m^3 ，2021年截止目前仅有265万 m^3 ，正常年

	份蓄水量达3000m³左右。杨兴庄水库下游农田灌溉面积约1200亩，目前该区域农作物主要以食用玫瑰、大棚蔬菜、油菜、麦类、玉米等为主，灌溉用水基本能保障，耕种正常。近年来未发生农作物因灌溉用水困难明显欠收造成经济损失的情况。 目前正值森林防火戒严期，按照有关规定，属地街道在入山口设置了防火卡点，对确因需要入山人员进行出入登记。
办理情况	一、检查发现的问题 该水库位于易门箐水库下游，补水主要为上游易门箐水库和径流区降雨，上游易门箐水库由于历史原因自2007年起水质呈酸性。 二、针对问题的处理情况 1.加快对矿山污水塘的日常管理，确保污水不外排到易门箐水库，保证水环境治理设施正常运行，对易门箐水库水体进行处理达到农灌水标准后再作为杨兴庄水库补水。 2.加强矿山生态修复后续管护的监督管理，确保生态修复发挥成效。 3.开展采空区水体治理工作，组织专家对水体现状进行评估并制定安全处置意见，待方案通过专家论证后组织实施。 4.定期对该区域水质开展监测，密切注意水质变化。 5.加快该区域供水工程建设，加大农村生产生活用水保障力度。
办理单位	牵头单位：安宁市水务局 协办单位：安宁市自然资源局、昆明市生态环境局安宁分局、安宁市农业农村局、八街街道办事处
主要工作成效	4月23日，经现场复核，易门箐矿山无水外排，并已组织相关专家对矿山水体进行勘察，将加快制定水体治理方案；水库水处理设施正常运行；进入易门箐水库道路因森林防火卡点经登记后可通行；该片区饮水工程建设正常推进。

公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至安宁市水务局。联系人员及电话：李敏，13668723995。
------	---