

安宁市人民政府文件

安政文〔2021〕25号

关于中央第二轮生态环境保护督察交办投诉 问题 D2YN202104200033 号 办结情况报告

昆明市生态环境保护督察办公室：

2021年4月21日，我市收到昆生环督转〔2021〕15号交办的 D2YN202104200033 投诉问题。安宁市高度重视，立即进行了现场调查核实和办理。现将有关情况报告如下：

一、反映问题

受理编号：D2YN202104200033。投诉人反映：昆明市安宁市麒麟路金湖盛景小区居民经常闻到刺鼻呛人氣味，举报人怀疑气味来源于弘祥化肥厂和嘉华水泥厂（位于安宁西收费站附近）。

二、属实情况

部分属实。

三、重复情况

（一）与2016年中央环境保护督察交办的投诉问题不重复；

（二）与2018年中央环境保护督察“回头看”交办的投诉问题不重复；

（三）与2021年中央第二轮生态环境保护督察交办的投诉问题不重复。

四、办结情况

已办结。

五、检查处理情况

（一）现场核实情况

接件后，4月21日，昆明市生态环境局安宁分局组织安宁工业园区管委会、安宁职教园区管委会相关人员进行现场核实。

经查，投诉人反映的“昆明市安宁市麒麟路金湖盛景小区居民经常闻到刺鼻呛人气味，举报人怀疑气味来源于弘祥化肥厂和嘉华水泥厂（位于安宁西收费站附近）”情况部分属实。

“昆明市安宁市麒麟路金湖盛景小区居民经常闻到刺鼻呛人气味”情况不属实。金湖盛景小区位于安宁职教园区（县街街道），现场核查时未闻到刺鼻呛人气味。金湖盛景小区所在区域为职教基地，周边为云南经济管理学院、昆明冶金高等专科学校、云南工程职业技术学院等高校，经排查金湖盛景小区周边2公里范围

内无工业企业。县街街道办事处工作人员随机在金湖盛景小区内对 15 户住户进行走访询问，均反映未闻到刺鼻呛人气味。昆明市生态环境局安宁分局在安宁职教园区设置有 1 座空气环境质量自动监测站，站点位于昆明冶金高等专科学校环境与化学学院楼顶，距离金湖盛景小区距离约 900m。2021 年 1 季度县街职教园测点环境空气各监测指标平均浓度分别为：二氧化硫 7 微克/立方米、二氧化氮 18 微克/立方米、可吸入颗粒物 55.7 微克/立方米、一氧化碳 1.2 微克/立方米、臭氧 143 微克/立方米、细颗粒物 46.4 微克/立方米，符合国家二级标准要求。

“昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南弘祥化工有限公司位于安宁市连然街道安宁西收费站附近”情况属实。昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南弘祥化工有限公司位于安宁工业园区内，昆钢嘉华水泥建材有限公司距离安宁西收费站约 1.4 公里，云南弘祥化工有限公司距离安宁西收费站 0.8 公里。两家企业距离金湖盛景小区约 4 公里。

“举报人怀疑气味来源于弘祥化肥厂和嘉华水泥厂（位于安宁西收费站附近”情况不属实。现场核查时，未闻到安宁西收费站区域有刺鼻呛人气味。经调阅昆钢嘉华水泥建材有限公司 4000 吨水泥窑尾烟气排口、2000 吨水泥窑尾排口以及云南弘祥化工有限公司 50 万吨硫酸装置烟气排口烟气在线监测数据，未发现监测数据超标现象。昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站 4 月 21 日现场对昆钢嘉华水泥建材有限公司厂界无组织氨气、云南弘

祥化工有限公司厂界无组织氨气、氟化物开展监测，根据监测报告（安环监〔2021〕WZF073号、安环监〔2021〕WZF074号），昆钢嘉华水泥建材有限公司厂界无组织氨气达标排放，云南弘祥化工有限公司厂界无组织氨气、氟化物达标排放。

（二）检查发现的问题

无。

（三）针对问题的处理情况

无。

（四）现场复查情况

2021年4月25日上午，再次到金湖盛景小区周边区域、安宁西收费站周边区域进行核查，现场未闻到刺鼻呛人气味。

六、违法行为查处情况

无。

七、责任追究情况

无。

八、下步工作打算

（一）加强对昆钢嘉华水泥建材有限公司、云南弘祥化工有限公司日常环境监管，确保污染物稳定达标排放。

（二）加强对职教园区空气环境质量监测以及职教园区日常环境监管工作。

附件:1. 2021年1-3月职教园区站点空气环境质量数据报表;

2. WZF073 号云南弘祥化工有限公司厂界无组织监测报告;
3. WZF074 号云南嘉华水泥建材有限公司厂界无组织监测报告;
4. 云南弘祥化工有限公司 50 万吨年硫磺制酸废气排放口烟气在线监测数据 (1-4 月);
5. 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 2000 吨窑尾烟气在线监测数据 (1-4 月);
6. 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 4000 吨窑尾烟气在线监测数据 (1-4 月);
7. 金湖盛景小区居民问卷调查情况表。



安宁市人民政府

2021 年 4 月 26 日印发
