

昆明市生态环境局
水源保护区基本信息

饮用水源名称		车木河水库		饮用水源编码	530181003000014
所在地		安宁市八街街道办事处车木河村			
所属水系		金沙江-级支流鸣矣河上游			
所在地经度		东经102°22'06"		所在地纬度	北纬24°37'22"
对应水厂					
水源地类型		☒ 河流型(S); ☐ 湖泊型(L); ☐ 水库型(R); ☐ 地下水型(G) (类型: ☐ 孔隙水 ☐ 裂隙水 ☐ 岩溶水)			
水源使用状态		☐ 在用 ☐ 停用 ☐ 备用 停用原因:			
供水服务对象		安宁市连然街道、金方街道、太平街道、职教园区			
是否为跨界水源		☐ 是 (跨____市/州 或 跨____区/县) ☒ 否			
建成时间		1958年		正式取水时间	
服务人口 (人)		21万		日供水能力 (吨/天)	5万吨/天
常规监测开展情况		☐ 是 {监测指标数量 ____ (项), 监测频次 ____ (次/年)}; ☐ 否			
上报水质数据的监测断面 (经纬度)				是否开展全指标监测	☐ 是, 时间____; ☐ 否
当年水质达标情况		☐ 达标 ☐ 超标 超标指标及倍数:			
取水口位置					
保护区划分情况	保护区划分	保护区划分		☒ 是 ☐ 否	
		保护区批复时间 (年-月)			
		省(市)政府保护区批复文件 (文号)			
	保护区面积 (平方米)	一级保护区面积			
		二级保护区面积			
		准保护区面积			
水源保护区“一档”建设情况	水源保护区初设报告			☐ 有 ☐ 无	
	水源保护区划界报告 (含图件及矢量数据)			☐ 有 ☐ 无	
	水源保护区监测报告			☐ 有 ☐ 无	
	水源保护区应急预案			☐ 有 ☐ 无	
	其他纸质档案:				

昆明市生态环境局

水源保护区现场监察记录表

饮用水源名称		牛木河水库						
饮用水源状态		☒ 在用 ☐ 停用 ☐ 备用						
取水许可证		☒ 是 {取水 昆环字 [2017] 年 005 号} ☐ 否						
保护区规范化建设情况		完成保护区标志设置				☒ 是 ☐ 否		
		是否依据规范完成保护区标志设置				☒ 是 ☐ 否		
		实际完成的隔离防护工程量						
应急能力		应对重大突发污染事故的物资和技术储备				☒ 有 ☐ 无		
		应急防护工程设施建设				☒ 有 ☐ 无		
风险管理能力	保护区范围内		☐ 石化 ☐ 冶炼 ☐ 制药 ☐ 加油站 ☐ 尾矿库 ☐ 填埋场 ☐ 排污口 ☐ 其他: 无					
	存在交通穿越		☒ 是 ☐ 否					
	交通警示牌设置		☒ 是 ☐ 否					
	加油站		☐ 是 ☒ 否					
	有无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站		☐ 是 ☒ 否					
	防护设施设置		☒ 防撞护栏 ☐ 事故导流槽 ☐ 应急池 ☐					
	建立危险化学品运输管理制度		☐ 是 ☐ 否 禁止通行					
	备用水源		☐ 有 ☐ 无		联网供水		☐ 有 ☐ 无	
	监测监控能力		是否应开展预警监控				☐ 是 ☐ 否	
			预警监控指标数量 (个)					
是否应开展视频监控				☐ 是 ☐ 否				
应完成的视频监控监测断面数量								
实际完成视频监控监测断面数量*								
违章基本信息	排污口基本信息	排污口名称						
		具体位置						
		设立时间 (年/月)						
		排污口性质						
		所属企业						
		企业性质						

		排放的污染物特征			
		所在保护区			
	网箱养殖和规模化畜禽养殖基本信息	名称			
		具体位置			
		建成时间(年/月)			
		总面积(平方米)			
		养殖种类			
		清拆面积(平方米)			
		所在保护区			
	违章建设项目基本信息	名称			
		具体位置			
		建成时间(年/月)			
		建筑面积(平方米)			
		建筑项目性质			
		清拆面积(平方米)			
	面源污染基本信息	名称			
	与供水无关的可能污染地表水源的活动				
	相关附件名称:				
	存在问题汇总:				
现场负责人签名:		70)			
(盖章)		职务: 负责人			
身份证号:		电话: [REDACTED]			
现场检查人及执法证号:		时间: 2022年12月6日			
管审25010015105		王丹章 YKM1557			
		时间: 2022年12月6日			

昆明市生态环境局

水源保护区整治情况监察记录表

饮用水源名称		牛木河水库				
现场负责人姓名		宋天鹏	单位	安宁农村水利投资有限公司	联系电话	
现场 监察 情况	一级 保护 区 整 治 情 况	建筑物清拆	存在问题			
			整改情况			
		排污口关闭	存在问题			
			整改情况			
		网箱养殖取缔	存在问题			
			整改情况			
		设施农业	存在问题			
			整改情况			
		经济林	存在问题			
			整改情况			
		与供水无关的可能污染地表水源的活动		☐ 游泳 ☐ 垂钓 ☐ 旅游 ☐ 其他		
		二级 保护 区 整 治 情 况	排污口关闭	存在问题		
	整改情况					
	分散式生活污水处理		存在问题			
			整改情况			
	网箱养殖整治		存在问题			
			整改情况			
	生活垃圾无害化处置 (吨/年)		存在问题			
			整改情况			
	有无排放污染物建设项目		存在问题			
			整改情况			
	准保 护 区 整 治		废水达标排放情况	存在问题		
				整改情况		
		有无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站(有/无)		☐ 是 ☐ 否		
有无规范化防范措施		☐ 是 ☐ 否				

		对水体污染严重的建设项目	☐ 原有 ☐ 新建 ☐ 改扩建
相关附件名称:			
存在问题汇总:			
现场负责人签名:		职务: 负责人	
(盖章)		电话:	
身份证号:		时间: 2022 年 12 月 6 日	
现场检查人及执法证号:			
徐泽安 25010015105		王丹草 YKM15577	
		时间: 2022 年 12 月 6 日	

注: 1、本表填写完成后, 被检查单位复印壹份, 作为问题整改的依据。

2、整改期限为: 年 月 日前, 请将整改完成的证明材料传送至:

昆明市生态环境局廉政监督卡（存根联）

编号：2022-2-

服务（检查）对象	车木河水库	日期	2022 年 12 月 6 日
《廉政监督卡》签收签字：宋天鹏			

注：本监督卡一式三联，本联由局机关党委存档。

昆明市生态环境局廉政监督卡（回执联）

编号：2022-2-

服务（检查）对象	车木河水库	日期	2022 年 12 月 6 日
《廉政监督卡》签收签字：宋天鹏			

注：本监督卡一式三联，本联存入行政审批或行政处罚案卷档案。