

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第十七批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405250022	昆明市西山区云天化集团旗下天安公司、磷化集团等企业利用磷石膏回填矿坑，对矿坑底部防渗膜防渗效果产生疑虑，有造成地下水污染隐患。	西山区 安宁市 晋宁区	土壤	<p>1. 正在西山区实施的改性磷石膏矿山生态修复项目包括双哨磷矿生态修复项目、桃树磷矿生态修复项目、云龙磷矿矿区修复治理项目，均已按要求落实环保措施。防渗措施主要为“两布一膜”结构，防渗建设执行“材料入场检验+焊缝检验+防渗完整性检验”的施工全过程三级质量检验制度，开展了防渗完整性检测，并在周边开展地下水监测。</p> <p>2. 距离安宁市易门箐铁矿矿山环境污染综合治理及生态修复项目最近的地下水井为槐杉深井。2023年12月7日昆明市生态环境局安宁分局生态环境监测站对槐杉深井水质监测的结果（安环监〔2023〕HZL148号）显示：所有pH、硫酸盐、氟化物等12项指标均达地下水Ⅲ类标准。</p> <p>3. 经执法监测，结果显示满足标准要求。检查时发现，在项目作业实施中存在扬尘管控不到位情况。</p>	部分属实	督促各建设单位加强现场管理，严格落实各项风险管控措施，确保环境风险可控。	<p>1. 西山区的3个改性磷石膏矿山生态修复项目均已采取增设移动雾炮设施、进行湿法作业，使用防尘网覆盖、增加洒水降尘频次等扬尘防范措施，有效解决扬尘问题。</p> <p>2. 安宁市督促云南天安化工有限公司加强磷石膏暂存区环境管控，在原有1台洒水降尘车辆的基础上增加了1台洒水降尘车辆进行湿法作业，未作业区用防尘网覆盖，扬尘问题得到缓解。</p> <p>3. 晋宁区加强对云南磷化集团有限公司水洗改性后磷石膏装运的管理，严禁超车、帮装车等行为发生。此外，云南磷化集团有限公司已完善磷石膏拉运监督机制，执行提前报备计划。</p>	未办结	无