

昆明市生态环境局

水源保护区基本信息

饮用水源名称	车木河水库	饮用水源编码	530181003000014
所在地	安宁市八街街道办事处车木河村		
所属水系	金沙江二级支流鸣矣河上游		
所在地经度	102° 22' 66"	所在地纬度	24° 37' 22"
对应水厂			
水源地类型	<input checked="" type="checkbox"/> 河流型(S); <input type="checkbox"/> 湖泊型(L); <input type="checkbox"/> 水库型(R); <input type="checkbox"/> 地下水型(G) (类型: <input type="checkbox"/> 孔隙水 <input type="checkbox"/> 裂隙水 <input type="checkbox"/> 岩溶水)		
水源使用状态	<input checked="" type="checkbox"/> 在用 <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 备用 停用原因:		
供水服务对象	连然街道、金方街道、太平街道、职教园区		
是否为跨界水源	<input type="checkbox"/> 是 (跨_____市/州 或 跨_____区/县) <input type="checkbox"/> 否		
建成时间	1958	正式取水时间	
服务人口(人)	23万	日供水能力(吨/天)	5
常规监测开展情况	<input type="checkbox"/> 是 {监测指标数量 _____ (项), 监测频次 _____ (次/年)}; <input type="checkbox"/> 否		
上报水质数据的监测断面(经纬度)		是否开展全指标监测	<input type="checkbox"/> 是, 时间_____; <input type="checkbox"/> 否
当年水质达标情况	<input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> 超标 超标指标及倍数:		
取水口位置			
保护区划分情况	保护区划分	保护区划分	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		保护区批复时间(年-月)	
		省(市)政府保护区批复文件(文号)	
	保护区面积(平方米)	一级保护区面积	
		二级保护区面积	
		准保护区面积	
水源保护区“一档”建设情况	水源保护区初设报告		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	水源保护区划界报告(含图件及矢量数据)		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	水源保护区监测报告		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	水源保护区应急预案		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	其他纸质档案:		

昆明市生态环境局

水源保护区现场监察记录表

饮用水源名称	车木河水库				
饮用水源状态	<input checked="" type="checkbox"/> 在用 <input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 备用				
取水许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 {取水(滇昆安)字[2017]年005号} <input type="checkbox"/> 否				
保护区规范化建设情况	完成保护区标志设置			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	是否依据规范完成保护区标志设置			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	实际完成的隔离防护工程量				
应急能力	应对重大突发污染事故的物资和技术储备			<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	应急防护工程设施建设			<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
风险管理能力	保护区范围内	<input type="checkbox"/> 石化 <input type="checkbox"/> 冶炼 <input type="checkbox"/> 制药 <input type="checkbox"/> 加油站 <input type="checkbox"/> 尾矿库 <input type="checkbox"/> 填埋场 <input type="checkbox"/> 排污口 <input type="checkbox"/> 其他: 无			
	存在交通穿越	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	交通警示牌设置	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
	加油站	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	有无易溶性、有毒有害废弃物暂存或转运站	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	防护设施设置	<input checked="" type="checkbox"/> 防撞护栏 <input type="checkbox"/> 事故导流槽 <input type="checkbox"/> 应急池 <input type="checkbox"/>			
	建立危险化学品运输管理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 禁止通过			
	备用水源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	联网供水		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
监测监控能力	是否应开展预警监控			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	预警监控指标数量(个)				
	是否应开展视频监控			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	应完成的视频监控监测断面数量				
	实际完成视频监控监测断面数量*				
违章基本信息	排污口基本信息	排污口名称			
		具体位置			
		设立时间(年/月)			
		排污口性质			
		所属企业			
		企业性质			

	排放的污染物特征			
	所在保护区			
网箱 养殖 和规 模化 畜禽 养殖 基本 信息	名称			
	具体位置			
	建成时间(年/月)			
	总面积(平方米)			
	养殖种类			
	清拆面积(平方米)			
	所在保护区			
违章 建设 项目 基本 信息	名称			
	具体位置			
	建成时间(年/月)			
	建筑面积(平方米)			
	建筑项目性质			
	清拆面积(平方米)			
面源 污染 基本 信息	名称			
与供水无关的可能污染地表水源的活动				

相关附件名称:

存在问题汇总:

现场负责人签名:

(盖章)

身份证号:

现场检查人及执法证号: 王泽兵 25010015105

李伟 25010015433

职务:

电话:

时间:

管理员
19987111581
2024 年 6 月 21 日

时间: 2024 年 6 月 21 日



昆明市生态环境局

水源保护区整治情况监察记录表

饮用水源名称		车木河水库			
现场负责人姓名		许洪章	单位	安宁农林水利投资有限公司	联系电话 19987111581
现场 监察 情况	一级 保护 区整 治情 况	建筑物清拆	存在问题		
			整改情况		
		排污口关闭	存在问题		
			整改情况		
		网箱养殖取缔	存在问题		
			整改情况		
		设施农业	存在问题		
			整改情况		
		经济林	存在问题		
			整改情况		
	与供水无关的可能污染地表水源的活动		<input type="checkbox"/> 游泳 <input type="checkbox"/> 垂钓 <input type="checkbox"/> 旅游 <input type="checkbox"/> 其他		
	二级 保护 区整 治情 况	排污口关闭	存在问题		
			整改情况		
		分散式生活污水处理	存在问题		
			整改情况		
		网箱养殖整治	存在问题		
			整改情况		
		生活垃圾无害化处置 (吨/年)	存在问题		
			整改情况		
		有无排放污染物建设 项目	存在问题		
整改情况					
准保 保护区 整治	废水达标排放情况	存在问题			
		整改情况			
	有无易溶性、有毒有害废弃物暂存或 转运站 (有/无)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	有无规范化防范措施		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

对水体污染严重的建设项目

原有 新建 改扩建

相关附件名称:

存在问题汇总:

现场负责人签名:

(盖章)

身份证号:



职务:

管理员

电话:

19987111581

时间:

2024 年 6 月 21 日

现场检查人及执法证号:

李德元 25010015433

李德元 25010015433

时间:


2024 年 6 月 21 日

注: 1、本表填写完成后, 被检查单位复印壹份, 作为问题整改的依据。

2、整改期限为: 年 月 日前, 请将整改完成的证明材料传送至:

昆明市生态环境局安宁分局廉政监督卡（存根联）


编号：2024-ZF-2-138

服务（检查）对象	车木河水库	日期	2024年6月21日
联系人及职务	许洪章，水库管理员	座机（手机）	19987111581
《廉政监督卡》签收签字：  许洪章			

注：本监督卡一式三联，本联由局机关纪委存档。

昆明市生态环境局安宁分局廉政监督卡（回执联）

编号：2024-ZF-2-138

服务（检查）对象	车木河水库	日期	年 月 日
联系人及职务	许洪章，水库管理员	座机（手机）	19987111581
《廉政监督卡》签收签字：  许洪章			